



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – TECHNICZNE  
„SUPON” Spółka z o.o. w RZESZOWIE  
35-232 Rzeszów ul. Miłocińska 17

Dział Techniczny i Usług Ppoż.  
Tel. : (0-17) 86-02-861 , 86-02-862

### Wyniki badań szczelności węży hydrantowych

Nazwa i adres obiektu: *Gimnazjum Nr 10*  
*Rzeszów*  
*ul. Tandykowskiego 10a*

Próba ciśnieniowa przy ciśnieniu 1,5 MPa

Numer i typ węża	Producent węża	Rok prod.	Stan taśmy wężowej	Stan łączników	Stan uszczelek	Stan taśmowania	Wynik
<i>1. W11 φ25-20m</i>	<i>Bezalin</i>	<i>2008</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>pozyt.</i>
<i>2. W11 φ25-20m</i>	<i>Bezalin</i>	<i>2008</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>pozyt.</i>
<i>3. W11 φ25-20m</i>	<i>Bezalin</i>	<i>2005</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>+</i>	<i>pozyt.</i>

Uwagi:

Data wykonania badania : *13.06.2014* ..... Data następnego badania: *06.2015* .....

Pomiary wykonał

P.H.T. *SPON* z o.o.  
KONSERWATOR SPRZĘTU P.POŻ.  
*Mariusz Mazur*

Zleceniodawca

DYREKTOR  
Gimnazjum Nr 10  
im. T. Kościuszki w Rzeszowie  
*mgr Grzyżyna Lachcik*

Legenda

- + - wynik pozytywny
- - wynik negatywny