

Rzeszów, 22. 05. 2014 r.

**PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO  
OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 62 PKT. 3 W ZAKRESIE OPISANYM W PKT 1a  
PRAWA BUDOWLANEGO**

**GIMNAZJUM NR 10 im. T. Kościuszki  
35 234 RZESZÓW, UL. PARTYZANTÓW 10a**

Powierzchnia użytkowa – 4 661.5 m<sup>2</sup>

Powierzchnia zabudowy – 2018.4 m<sup>2</sup>

Kubatura – 22 606.6 m<sup>3</sup>

Lp.	Element	Materiał	Stan techniczny	Zalecenia
1.	Ściany zewnętrzne	wielki blok, murowane z cegły i gazobetonu		
a)	elewacje - tynki, okładziny	docieplone w technologii BSO, tynk cienkowarstwowy	Dobry	
b)	cokół	docieplony BSO, tynk mozaikowy	Dobry	
c)	stolarka okienna	okna PCW, szkło jednokomorowe	Dobry	
d)	stolarka drzwiowa	aluminium, profile termoizolowane	Dobry	
e)	ślusarka - zamki, samozamykacze, okucia		Dobry	
2.	Dach			
a)	Segment sportowy	dźwigary dachowe konstrukcji stalowej	Dobry	
b)	Pozostałe segmentów	stropodach wentylowany, płyty żelbetowe na ściankach ażurowych	Dobry	

c)	pokrycie	blacha trapezowa na segmencie sportowym, papa na pozostałych segmentach	Dobry	
d)	obróbki blacharskie	blacha powlekana	Dobry	
e)	rynny, rury spustowe	blacha powlekana	Dobry	
3.	Podwórko, otoczenie			
a)	płytki odbojowa	z kostki brukowej	Dobry	
b)	schody wejściowe	żelbetowe, okładziną gres	Dobry	
c)	drogi, chodniki, parking	kostka betonowa	Dobry	
d)	ogrodzenie	stalowe spawane	Dobry	

Zalecenia wynikające z okresowego przeglądu - bez uwag.

Stan techniczny elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu jest dobry.

ingr inż. CZESŁAW RAŁAMUJ  
  
 upr. bud. - B-101/79  
 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 38 B/101  
 tel. (17) 86 20 565

Rzeszów, 22. 05. 2014 r.